FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4


10
14
54
(100)/<100>
50
52
(100)/<110>
54
(100)/<100>
38
30
32
34
36

FIG. 5


10
14
(100)/<100>
50
56
(100)/<110>
(100)/<100>
38
30
32
34
36

FIG. 6


10
14
54
(100)/<100>
50
60
Si
(100)/<110>
56
54
(100)/<100>
38
30
32
34
36

FIG. 7


10
14
54
(100)/<100>
50
52
(100)/<110>
56
54
(100)/<100>
38
30
32
34
36

FIG. 8


10
14
54
(100)/<100>
50
52
(100)/<110>
(100)/<110>
56
54
(100)/<100>
30
32
34
36

FIG. 9


10
14
62
(100)/<100>
(100)/<110>
(100)/<110>
(100)/<100>
30
64
32
34
36

FIG. 10


10
14
54
(100)/<100>
70
50
64
52
(100)/<110>
72
56
(100)/<110>
54
(100)/<100>
30
32
34
36

FIG. 11


Transverse
Tensile
stress
94
80
86
(pFETS)
100
Source
Drain
92
<110>
Longitudinal
Compressive stress
90
52
94
90
84
(nFETS)
100
Source
Drain
96
<100>
Longitudinal
Tensile stress
94
94
Transverse
Compressive
stress
90
82
54